



**Arbeitsfreigabesystem und Tätigkeitstabelle**  
 Verfasser: Enilive Schmiertechnik GmbH    Stand: Februar 2024

**Notwendige Formulare**

Dokument	Tätigkeiten mit hohem Risiko	Tätigkeiten mit mittlerem Risiko	Tätigkeiten mit niedrigem Risiko
<b>Arbeitsfreigabeprotokoll (WCF)</b>	WCF erforderlich Gültigkeit: 1 Tag	WCF erforderlich Gültigkeit: 1 Tag	WCF erforderlich Gültigkeit: 1 Tag
<b>Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung (JHA)</b>	JHA erforderlich JHA vor Ort erstellen oder an die Situation vor Ort anpassen 4-Augen-Prinzip einhalten Gültigkeit: Dauer der betroffenen Tätigkeit	JHA erforderlich JHA vor Ort erstellen oder an die Situation vor Ort anpassen 4-Augen-Prinzip einhalten Gültigkeit: Dauer der betroffenen Tätigkeit	JHA erforderlich JHA vor Ort erstellen oder an die Situation vor Ort anpassen Gültigkeit: Dauer der betroffenen Tätigkeit
<b>Arbeitserlaubnisschein (PTW)</b>	PTW erforderlich, vor Ort erstellen 4-Augen-Prinzip einhalten Aussteller darf nicht der verantwortliche Ausführende sein Gültigkeit: max. 7 Kalendertage Mindestens 1x täglich auf Aktualität prüfen	PTW nicht erforderlich	PTW nicht erforderlich

Tätigkeiten / Definitionen			
Art der Tätigkeit	Tätigkeiten mit hohem Risiko	Tätigkeiten mit mittlerem Risiko	Tätigkeiten mit niedrigem Risiko
<b>Heiß-Arbeiten / Arbeiten mit Zünd- und Brand- gefährdung</b>	Arbeiten mit Zündgefährdung (mögliche Funken- Flammenbildung) innerhalb von Gefahrenbereichen  Hinweis: Kontinuierliche Gasmessung während der Arbeiten Messungen regelmäßig in das Gasmessprotokoll eintragen	Arbeiten mit Brandgefährdung außerhalb von Gefahrenbereichen	
<b>Arbeiten mit Absturzgefahr</b>	Höhenarbeiten bei Standhöhen > 1,80m ohne Sicherheits-Systeme sind verboten!	Höhenarbeiten bei Standhöhen > 1,80m, wenn zulässige Sicherheits-Systeme vorhanden sind; Sämtliche Arbeiten in Höhen < 1,8m	
	Arbeiten mit Absturzgefahr bei Tiefen > 1,80m, ohne Sicherheits-Systeme z.B. am Rand von Gruben, Schächten, Abscheidern sind verboten!	Arbeiten mit Absturzgefahr bei Tiefen > 1,80m, z.B. am Rand von Gruben, Schächten, wenn zulässige Sicherheits-Systeme vorhanden sind; Arbeiten bei Tiefen < 1,8m	
	Arbeiten auf Arbeitsbühnen mit Standhöhe > 7m	Arbeiten auf Arbeitsbühnen mit Standhöhe ≤ 7m	
<b>Arbeiten in engen Räumen</b>	Arbeiten in Schächten mit Tiefe > 1,25m  Arbeiten in Abscheideranlagen Arbeiten in Behältern / Tanks sofern zulässig  Arbeiten in engen Räumen gem. nationaler Regelwerke	Arbeiten in Schächten mit Tiefe ≤ 1,25m	
<b>Aushub- Arbeiten</b>	Aushubarbeiten mit Tiefe > 1,25m und / oder innerhalb von Gefahrenbereichen	Aushubarbeiten mit Tiefe ≤ 1,25m und > 0,5m und außerhalb von Gefahrenbereichen	Aushubarbeiten mit Tiefe ≤ 0,5m und außerhalb von Gefahrenbereichen
<b>Elektro- Arbeiten</b>	Arbeiten unter Spannung sind verboten!  Zulässig ausschließlich dann, wenn die Arbeiten technisch absolut unvermeidbar sind!	Alle Elektroarbeiten, die ohne anliegende Spannung an Leitungen und elektrischen Anlagen durchgeführt werden	Messen / Prüfen / Fehlersuche; Abschalten elektrischer Anlagen / trennen von Spannung an dafür vorgesehenen Einrichtungen (Schalter, Sicherungen etc.)
<b>Asbestarbeiten</b>	Asbestarbeiten sind immer PTW-pflichtig		

<p><b>Kran- und Hebe-Arbeiten</b></p>	<p>Alle Kranarbeiten sowie kritische Hebearbeiten (z.B. über öffentliche Bereiche hinweg)</p>	<p>Alle sonstigen Hebearbeiten z.B. Tätigkeiten mit Gabelstaplern, motorisierten Hubwagen, Transport von Möbeln, Paletten oder Material aller Art</p>	
<p><b>Arbeiten an Gasanlagen, Anlagenteilen mit Gasen oder Druckluft</b></p>	<p>Alle Wartungsarbeiten an, Zerlegung oder Austauschen von Komponenten/Instrumenten, die nicht über Absperr-Armaturen verfügen, welche eine Druckentlastung oder Entgasung des Systems ermöglichen.</p>	<p>Alle Wartungsarbeiten an, Zerlegung oder Austauschen von Komponenten/Instrumenten, die über Absperr-Armaturen verfügen, welche eine Druckentlastung oder Entgasung des Systems ermöglichen.</p>	
	<p>Inertisieren und Entgasen von Tanks oder Gruben und Schächten mit einer Tiefe &gt; 1,25m, die entzündliche Flüssigkeiten oder Gase enthalten.</p> <p>Arbeiten, die zu unbeabsichtigtem oder unkontrolliertem Austritt von Produkt, Produktgasen oder Inertgasen mit Explosions-, Erstickungs- oder Vergiftungsgefahr oder zu Kälteverbrennungen führen können.</p> <p>Verwendung von Stickstoff, Edelgasen, Trockeneis (CO<sub>2</sub>) etc. zum Spülen und Füllen von tanktechnischen Anlagenteilen</p>	<p>Anlagen/Geräte mit nicht brennbaren Gasen (z.B. Druckluft): Druck &gt; 10bar</p> <p>Spülen von Klimaanlage mit z.B. Stickstoff bei ausreichender Ventilierung und Frischluftzufuhr</p>	<p>Anlagen/Geräte mit nicht brennbaren Gasen (z.B. Druckluft): Druck ≤ 10 bar</p>
<p><b>Sonstige, oben nicht aufgeführte Arbeiten</b></p>	<p>Arbeiten mit Baugeräten, Maschinen und Gerüsten, die Bestandteil einer der oben genannten Tätigkeiten mit hohem Risiko sind</p>	<p>Arbeiten mit Baugeräten, Maschinen und Gerüsten, die Bestandteil einer der oben genannten Tätigkeiten mit mittlerem Risiko sind, oder die eine Einweisung/einen Sachkundenachweis für die Geräte/Maschinen/Gerüste benötigen</p>	
	<p>Bohr- und Sondierungsarbeiten innerhalb der Gefahrenbereiche</p>	<p>Bohr- und Sondierungsarbeiten außerhalb der Gefahrenbereiche</p>	
	<p>Abbrucharbeiten und Änderungen an tragenden Bauteilen (tragende Wände, Stützen etc.)</p>	<p>Arbeiten im öffentlichen Verkehrsbereich</p>	